



Deutsche Magnetwerke GmbH

## Warnhinweis Magnetsysteme!

FB 8.5.4/02

Magnetsysteme weisen auf der Seite der Haftfläche enorme schlagartige Anzugskräfte auf. Es besteht Verletzungsgefahr durch Quetschungen, wenn die Haftflächen mit Eisenteilen in Berührung kommen. Die Haftkraft am Eisenteil kann durch unmagnetische Unterlagen (Kunststoff, Pappe, Aluminium usw.) stark reduziert werden.